

**MINGARDI®**  
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

Window Automation Industry Srl - socio unico  
Via C. Bassi, 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6672711 - Fax +39.051.6672790  
info@way-srl.com - www.way-srl.com



## TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Antes de iniciar la instalación o las conexiones eléctricas, lean detenidamente las advertencias y las instrucciones de seguridad de la presente hoja de instrucciones. El usuario debe tomar nota de las indicaciones de la hoja de instrucciones y conservarla para usos futuros.

#### USO Y MANTENIMIENTO

Durante el uso del servomotor se deben respetar las siguientes normas de comportamiento: El servomotor no es un órgano estructural de la ventana. En las aplicaciones de fuelle (basculantes), montar siempre los brazos de seguridad.

Peligro de aplastamiento de las manos. Asegurarse de que no se pueda producir ningún peligro de aplastamiento debido al movimiento de apertura de la parte conducida.

Cuando se manda la apertura o el cierre del cerramiento, asegurarse de que haya una distancia suficiente entre las personas y las partes en movimiento del cerramiento. Tampoco se debe permitir una persona que esté sola abierto por un sistema de evacuación de humos.

El apagado puede ser utilizado como modo de apagado de 8 segundos, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como personas sin experiencia o sin los conocimientos específicos, siempre y cuando estén bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones para un uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros inherentes a su uso.

No permitir que los niños jueguen con el aparato o con sus mandos, incluidos los mandos a distancia.

El servomotor no requiere mantenimiento ordinario. Las operaciones de mantenimiento extraordinario o de reparación del servomotor deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado (fabricante o centro de asistencia autorizado).

La limpieza y el mantenimiento debe ser realizada por el usuario: los niños no pueden realizar estas operaciones sin vigilancia.

Atención! El aparato se tiene que desconectar de la fuente de alimentación durante la limpieza, el mantenimiento y la sustitución de las piezas.

Por lo menos una vez al año, compruebe que el conductor de alimentación no esté dañado y que no presente otros signos de desgaste o deterioro.

Si el conductor de alimentación se estropea, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica, para evitar peligros.

Revisar con frecuencia el cerramiento para comprobar que no presente desequilibrios y signos de desgaste o daño en los muelles. No utilizar el cerramiento si debe ser reparado o ajustado.

En caso de avería, no realizar ninguna intervención en el servomotor ni abrir o desmontar partes del servomotor que impidan el acceso al interior del mecanismo. En caso de avería del aparato o si ha sufrido daños, dirigirse a personal especializado. No utilizar el servomotor hasta que se haya reparado.

#### INSTALACIÓN

Las operaciones de montaje y de conexión eléctrica del servomotor deben ser realizadas por personal especializado, formado profesionalmente y con conocimientos específicos sobre los problemas de la motorización de cerramientos, sobre las normas técnicas de referencia y sobre las normas para la prevención de accidentes.

Una instalación incorrecta puede hacer peligroso el servomotor. Seguir todas las instrucciones que se facilitan a continuación. Después de la instalación, asegúrese de que el mecanismo esté regulado correctamente.

Durante las operaciones de montaje y/o desmontaje del servomotor en el cerramiento, no estar este último bloqueado en posición de abierto o cerrado, se deben adoptar las medidas necesarias para prevenir golpes accidentales que puedan provocar la rotura del cerramiento o lesiones al operador.

Si el servomotor se tiene que instalar en una ventana situada a una altura inferior a 2,5 metros del suelo o a otra altura accesible, el servomotor deberá estar controlado exclusivamente mediante un pulsador temporal o un mando de "hombre presente" (el soltar el pulsador se define el servomotor). Se recomienda asegurarse que el pulsador de "hombre presente" esté colocado dentro del campo visual directo de la parte accionada, pero no en la parte móvil del cerramiento. Salvo que se accione con una llave, el mismo deberá instalarse a una altura mínima de 1,5 m y en un lugar no accesible al público. Si el servomotor funciona sin vigilancia (funcionamiento automático o remoto), se recomienda instalar dispositivos de seguridad adicionales.

Antes de realizar la instalación, comprobar que:

Las prestaciones de fuerza y de velocidad para el movimiento del cerramiento (sin que se superen los límites indicados en la placa de datos del servomotor) se consideran que en el cerramiento, sobre todo si se trata de una claraboya, además de la carga producida por su propio peso, que no puede haber una carga adicional debida al viento, a la nieve y a posibles formaciones de hielo (véase el apartado "Fórmulas para calcular la fuerza de tracción o tracción").

Ningún objeto obstruye el movimiento del cerramiento.

Las temperaturas indicadas en la placa de datos del servomotor sean adecuadas para el lugar donde está instalado.

El cerramiento esté en buenas condiciones mecánicas, correctamente enganchado y se yice correctamente.

Los perfiles y las juntas sean de dimensiones adecuadas para soportar las solicitudes producidas por el arrancamiento.

Los tipos de bisagras o de herrajes utilizados permitan la carrera completa de apertura del servomotor, para evitar daños a las estructuras debido a la fuerza de tracción o de empuje del servomotor.

Se dispone de todos los accesorios previstos para la instalación (véase el párrafo "Accesorios de montaje").

La apertura del cerramiento no esté obstruida por accesorios de seguridad o sea inferior a la carrera del servomotor, dado que se podrían ocasionar daños al servomotor o el cerramiento.

## NOTAS REFERENTES AL SERVOMOTOR

**i** El servomotor cumple con las normativas vigentes. La garantía para un funcionamiento seguro depende en gran medida del respeto por parte de los instaladores de las normas de seguridad en vigor en el país donde se instala el servomotor.

El servomotor está destinado exclusivamente a uso interno y debe protegerse adecuadamente de salpicaduras y/o chorros de agua, ya que podrían dañarlo. No instalar el servomotor en la parte externa del cerramiento.

**NOTAS PARA LA GARANTÍA**

El incumplimiento de las presentes instrucciones anula la responsabilidad del fabricante. El fabricante no es responsable de toda modificación de las normas y de los estándares que pudiera efectuar con posterioridad a la publicación de este manual.

Instalar el servomotor utilizando exclusivamente accesorios originales presentes en el catálogo del fabricante o del revendedor autorizado.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**i** Servomotor eléctrico lineal con movimiento de cadena realizado para accionar ventanas de bastidor abatible, ventanas de fuelle (basculantes) y cúpulas. El uso del servomotor para otras aplicaciones deberá ser autorizado previamente por el fabricante.

El proveedor del producto completo tiene la responsabilidad de comprobar la conformidad con las normas vigentes.

Nivel sonoro: LpA < 70 dB(A)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Micro Evo basic
Fuerza de empuje/tracción	200 / 200 N
Carreras disponibles	250, 350 mm
Tensión	230V - 50 Hz
Potencia	17 W
Velocidad con carga nominal	12.5 mm/s
Aparato de clase	II
De ciclos de funcionamiento	4
Temperatura de funcionamiento min./máx.	-10 / +60°C
Grado de protección	IP20

## FÓRMULAS PARA CALCULAR LA FUERZA DE EMPUJE O TRACCIÓN (FIG. C)

F = Fuerza del servomotor (kg) P = Peso del cerramiento (kg) C = Carrera de apertura (mm) H = Altura del cerramiento (mm) Cn = Carga de nieve (kg)

## DATOS DE PLACA (FIG. D)

1 - CÓDIGO DEL PRODUCTO	2 - NOMBRE DEL PRODUCTO	3 - TENSIÓN	4 - POTENCIA	5 - MARCADO CE
6 - DIRECCIÓN DEL PRODUCITOR	7 - CARRERA MÁX.	8 - FUERZA DE EMPUJE Y DE TRACCIÓN	9 - DE CICLOS DE FUNCIONAMIENTO	10 - GRADO DE PROTECCIÓN IP
11 - TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	12 - CÓDIGO DE BARRAS	13 - DATOS IDENTIFICATIVOS LOTE DE PRODUCCIÓN		


## INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Las instalaciones eléctricas de mando deben ser conforme con las normas vigentes en el país de instalación. Para eliminar el riesgo de descargas eléctricas, desconecten los mando de la alimentación antes de intervenir en los servomotores o en la instalación eléctrica. La instalación de alimentación debe ser realizada teniendo en cuenta que el servomotor no debe permanecer alimentado después de haber llegado a las posiciones de final de carrera. Se utiliza un dispositivo de control remoto, el mismo debe proporcionar alimentación constante durante el tiempo necesario.

Línea arriba del circuito de mando debe estar dimensionada adecuadamente en función de las características de cada instalación y en ningún caso deben tener una sección inferior a 1 mm².

La conexión a la red debe realizarse con cables de longitud adecuada para llegar a la caja de derivación, la cual deberá estar colocada cerca del servomotor. Instalar siempre pulsadores comandadores de dos polos con posición OFF central y con control de tipo "hombre presente" o equivalente.

No utilicen pulsadores donde se puedan accionar la subida y la bajada a la vez.



El cable que se entrega con el servomotor ha sido diseñado de conformidad con los estándares de seguridad. El cable utilizado es del tipo HO5VV-F 3x0,75 mm². Si el cable de alimentación se estropea, debe ser sustituido por el fabricante o por su centro de asistencia profesional para evitar riesgos. El servomotor no debe ser conectado a la red eléctrica.

Si la aplicación no permite la sincronización, conectar solo los conductores para la alimentación y los conductores para la sincronización. Para la conexión a la red eléctrica se recomienda respetar las indicaciones de los esquemas adjuntos (versión 230 V CA fig. A).

## ACCESORIOS DE MONTAJE DEL SERVOMOTOR (FIG. E)

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
El instalador es responsable de comprobar que dispone de todos los equipos idóneos para una correcta instalación y funcionamiento del cerramiento.

El instalador debe elegir los tornillos de fijación en función de las características del cerramiento. El instalador debe utilizar los tornillos suministrados en el desarrollo solo si son idóneos para el tipo de aplicación y de uso que se pretende, deberá sustituirlos por tornillos de tamaño y longitud adecuados.

El servomotor está preparado para el funcionamiento individual y se entrega con la cadena ya abierta para permitir una instalación simplificada. Después de conectar a la red eléctrica se recomienda respetar las indicaciones de los esquemas adjuntos (versión 230 V CA fig. A).

Para la instalación en el cerramiento se recomienda seguir las siguientes indicaciones y los dibujos adjuntos:

## DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE EN VENTANAS DE BASTIDOR ABATIBLE

1. Encuentren y tracean con un lápiz la linea de centro del cerramiento y del bastidor.

2. Recorten la plantilla de instalación (que se suministra con el equipo) y aplíquela al cerramiento, haciendo coincidir la linea de puntos vertical con la linea de centro del cerramiento y la linea de puntos horizontales con la linea de cierre del cerramiento. **Atención!** Para los cerramientos NO es posible pegar la plantilla en contacto con la superficie del cerramiento.

3. Realizan los orificios en el bastidor del cerramiento siguiendo las referencias de la plantilla. Una vez realizado el taladrado, retiren la plantilla.

**Nota:** solo para los cerramientos de aluminio, utilicen los tornillos suministrados y taladren con brocas de 3,8 mm de diámetro. Para cerramientos de otro material, utilicen tornillos tipo y longitud adecuados.

4. Monten el empalmador para ventanas en la parte móvil del cerramiento.

5. Monten el empalmador para ventanas en la parte móvil del cerramiento y giren la palanca de bloques hasta la completa apertura (fig. E).

6. Monten el servomotor en los estribos de soporte como se muestra en la figura y atornellen los pernos para bloquearlo (fig. F).

7. Conecten el empalmador para ventanas y el servomotor.

8. Enganche el terminal de cadena en el anclaje y enganche la cadena.

9. Monten el anclaje (de apertura o cierre) y mantenga pulsado hasta que el cerramiento esté completamente cerrado.

10. Si se ha seleccionado la carrera de 250 mm (fig. M), el montaje ha terminado. En cambio, si se quiere seleccionar la carrera de 350 mm (fig. M), desplacen el selector. Una vez alimentado, el motor realizará la manivela de apertura para encontrar el final de carrera por contraste y memorizarlo. Luego ya estará listo para realizar la carrera seleccionada. **Nota:** Cada vez que se cambia la carrera, la primera manivela que hará el motor, una vez alimentado, será el cierre por contraste para memorizar el punto.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN VENTANAS DE FUELLE (BASCULANTES)

1. Encuentren y tracean con un lápiz la linea de centro del cerramiento y del bastidor.

2. Recorten la plantilla de instalación (que se suministra con el equipo) y aplíquela al cerramiento, haciendo coincidir la linea de puntos vertical con la linea de centro del cerramiento y la linea de puntos horizontales con la linea de cierre del cerramiento. **Atención!** Para los cerramientos NO es posible pegar la plantilla en contacto con la superficie del cerramiento.

3. Realizan los orificios en el bastidor del cerramiento siguiendo las referencias de la plantilla. Una vez realizado el taladrado, retiren la plantilla.

**Nota:** solo para los cerramientos de aluminio, utilicen los tornillos suministrados y taladren con brocas de 3,8 mm de diámetro. Para cerramientos de otro material, utilicen tornillos tipo y longitud adecuados.

4. Monten el empalmador para ventanas en la parte móvil del cerramiento.

5. Monten el empalmador para ventanas en la parte móvil del cerramiento y giren la palanca de bloques hasta la completa apertura (fig. E).

6. Monten el servomotor en los estribos de soporte como se muestra en la figura y atornellen los pernos para bloquearlo (fig. F).

7. Conecten el empalmador para ventanas y el servomotor.

8. Enganche el terminal de cadena en el anclaje y enganche la cadena.

9. Monten el anclaje (de apertura o cierre) y mantenga pulsado hasta que el cerramiento esté completamente cerrado.

10. Si se ha seleccionado la carrera de 250 mm (fig. M), el montaje ha terminado. En cambio, si se quiere seleccionar la carrera de 350 mm (fig. M), desplacen el selector. Una vez alimentado, el motor realizará la manivela de apertura para encontrar el final de carrera por contraste y memorizarlo. Luego ya estará listo para realizar la carrera seleccionada. **Nota:** Cada vez que se cambia la carrera, la primera manivela que hará el motor, una vez alimentado, será el cierre por contraste para memorizar el punto.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN VENTANAS DE FUELLE (BASCULANTES)

1. Encuentren y tracean con un lápiz la linea de centro del cerramiento y del bastidor.

</div

